Perfection Undercoat

Lackgrundfärg

Högkvalitativ grundfärg

PRODUKTBESKRIVNING

2-komponent polyuretangrundfärg lämplig för de flesta lackfärger. Perfection Undercoat ger tillsammans med Perfection Lackfärg en tålig hållbar yta.
* Lätt att påföra, torkar snabbt och är lättslipad.
* Utmärkt grund för blanka lackfärger
* Halvblank yta

PRODUKTINFORMATION

Kulör	YRA003-Vit, YRA302-Blå
Glans	Halvblank
Densitet	1.39
Volymtorrhalt	50%
Blandningsförhållande	3:1 (volym) som levererat
Omräknare/Härdare	YGA006
Normal lagringstid	2 år
VOC	488 g/L
Burkstorlek	750 ml, 2.5 L

TORK-OCH ÖVERMÅLNINGSTIDER

Torktider

	5°C (41°F)	15°C (59°F)	23°C (73°F)	35°C (95°F)
Dammtorr	11 timmar	7 timmar	3 timmar	2 timmar
Slipbar	48 timmar	30 timmar	16 timmar	12 timmar
Brukstid	5 timmar	3 timmar	2 timmar	1 timmar

Övermålning

Substratets temperatur

Övermålad med	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Interdeck	32 timmar	4 dagar	16 timmar	3 dagar	10 timmar	2 dagar	8 timmar	1 dagar
Perfection	32 timmar	4 dagar	16 timmar	3 dagar	10 timmar	2 dagar	8 timmar	1 dagar
Perfection Undercoat	32 timmar	4 dagar	16 timmar	3 dagar	10 timmar	2 dagar	8 timmar	1 dagar
Toplac	32 timmar	4 dagar	16 timmar	3 dagar	10 timmar	2 dagar	8 timmar	1 dagar

BRUKSANVISNING

Förbehandling

TIDIGARE MÅLADE YTOR
I Bra Skick Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 280-320 papper.
I Dåligt Skick Avlägsna all tidigare färg och grundmåla ytan.
GRUNDMÅLNING Instruktion för förbehandling av ytan beskrivs i databladet för grundfärgen.
BART TRÄ Grunda med Interprotect.
STÅL Grunda med Interprotect.
ALUMINIUM Grunda med Interprotect.
GELCOAT Tvätta med Super Cleaner, skölj med färskvatten och låt torka. Slipa med 180-220 papper.
GAMMAL/ÅLDRAD GELCOAT Avfetta med lösningsmedel eller Super Cleaner. Slipa noga med 180-220 papper. Rengör noga och låt torka helt. För att undvika risken för sk pinholes, grundmåla med en International 2-komponent epoxigrundfärg innan under Perfection Grundfärg.
ALLA MATERIAL Om spackling behövs, använd lämplig produkt från Internationals sortiment.

Metod

Om den maximala övermålningstiden för den tidigare färgen överskridits, slipa med 180-220 papper. Avlägsna damm med trasa. Applicera 1-2 skikt.

Tips

Blanda Rör om i bas respektive härdare före de blandas ihop. Tillsätt härdaren till basen, rör om noga och låt blandningen stå 10 min så att alla luftbubblor försvinner.
Förtunning Thinner No.9
Rengöringsmedel Thinner No.9
Ventilation och fuktkontroll Måla under torra och väl ventilerade förhållanden. Undvik hög luftfuktighet, över 80% relativ fuktighet.
SPRUTAPPLICERING - YRKESMÄSSIG HANTERING ENDAST.

Ytterligare information får du hos våra återförsäljare eller på http://www.yachtpaint.com.

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.

	Annat Bästa målningstemperatur är 15°C. För att ge extra djup åt kulören kan Perfections kulörer blandas i Perfection Undercoat. Båda produkterna ska blandas med respektive härdare först.
Viktig information	Används inte förrän bas och härdare blandats noga enligt specificerat blandningsförhållande. Produktens temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Omgivande temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C. Underlagets temperatur bör vara minst 5°C och max 35°C.
Kompabilitet/Substrat	Spricker på kravell- och klinkerbygda båtar. Perfection Undercoat appliceras på härdad epoxi -primer eller -spackel eller på härdad gelcoat/komposit. Ej lämplig på 1-komponent produkter.
Antal skikt	1-2 skikt
Täckförmåga	(Teoretisk) - 13.16 m²/L (Praktisk) - 11.8 m²/L
Rekommenderad skikttjocklek - torrt per skikt	38 mikron torrt med pensel
Rekommenderad skikttjocklek - vått per skikt	76 mikron vått med pensel
Applicerings metoder	Pensel, Rulle**, SPRUTA INTE** - Information om sprutmålning finns på ett separat datablad för Perfection Undercoat Professional

TRANSPORT-, LAGRINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

Lagring	**ALLMÄN INFORMATION:** Kontakt med luft och extremt höga temperaturer bör undvikas. För att få så lång lagringstid som möjligt måste burken vara noggrant försluten och förvaras i temperaturer mellan 5-35°C och inte i direkt solljus. **TRANSPORTINFORMATION:** Perfection Undercoat bör förvaras i väl förslutna kärl under transport och lagring.
Säkerhet	**ALLMÄNNT:** Innehåller isocyanater som kan vara hälsoskadliga för andningsvägarna. Läs skydd och säkerhetstexten på etiketten går även att få via Båtråd. **DESTRUKTION:** Kassera inte burkar och häll inte ut färg i vasken hemma utan för därvid anvisande platser. Bäst är att låta färgen härda innan den kasseras. Rester utav Perfection Undercoat kan inte kasseras bland hushållssopor eller andra ställen utan tillstånd. Kassering utav rester måste ske på av kommunen angiven plats..
VIKTIG INFORMATION	*Den information som ges i detta blad är inte fullständig. Såvida det inte gjorts en skriftlig förfrågan över produktens lämplighet till ett specifikt ändamål används den på egen risk och vi ansvarar inte för resultatet eller ev. skada som åsamkas av produkten (annat än dödsfall eller skador uppkomna genom försumbarhet). Informationen i detta blad uppdateras kontinuerligt baserat på den senaste tillgängliga informationen från våra erfarenheter, tester och utveckling.*

Alla varumärken som omnämns i detta dokument ägs av eller är licensierat av AkzoNobels företagsgrupp. © AkzoNobel 2014.